

OBERFIX-F2®

Клей для керамической
плитки и ячеистых блоков

Инструкция по применению

Подготовка основания:

Перед применением растворной смеси требуется тщательная подготовка. Основание должно быть сухим и прочным с достаточной несущей способностью, очищенным от пыли и грязи, отслаивающихся старых покрытий, масляных и эмульсионных красок и других веществ, способных ослабить прочность сцепления материала с основанием.

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможны следующие последствия: уменьшение открытого времени, как следствие – низкая прочность сцепления плитки с основанием.

Приготовление раствора:

Для приготовления раствора использовать чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,19 – 0,22 л воды на 1 кг сухой смеси (4,75 – 5,5 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до получения однородной массы.

Раствор выдержать 5 минут и затем повторно перемешать. Время жизнеспособности раствора в открытой таре 3 – 4 часа.

Выполнение работ:

1. Нанести клеевой раствор на подготовленное основание с помощью шпателя. При нанесении клея на основание клеевую смесь следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована плиткой в течении 10 минут.

2. Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем.

3. Плитку прислоните к поверхности с нанесенной смесью и надавите с небольшим усилием.

4. Корректировку положения и очистку поверхности плитки от излишков клея необходимо проводить в течение 10 минут после укладки.

5. Последующую затирку швов допускается проводить не ранее чем через 24 часа после облицовки.

Внимание! Сквозняки, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси. Температура выполнения работ должна быть от +5 до +25⁰С

Безопасность:

ВНИМАНИЕ! Беречь от детей. Во время проведения работ необходимо руководствоваться общими правилами безопасности труда, не допускать попадания в глаза и дыхательные пути. В случае попадания на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.